

どこでもミラー 作業書




資材一式

- ① 検査表に判子を押す。
(判子を乾かす為先に押す。)



- ② フィルムを剥がし、傷・汚れ等の検品をする。



- ③ ヘッダー付袋に入れる。
(表面に傷が付かないように入れる。)



- ④ 中紙と検査票を入れてテープを留める。
(剥離紙(裏面)側に中紙・検査票・テープを留める)



- ⑤ 表面に(画像の位置に)JANラベルを貼る。

- ⑥ 5入り袋に入れて完成。
(画像の位置に5入りシールを貼る。)